

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de servicii de revizie pentru instalația de climatizare Sanyo
SGP-EW240M2G2W Parter din sediul din Bd Expoziției nr. 30A

Serviciile de revizie sunt compuse din următoarele operațiuni:

- curățarea cu substanță antistatică a paletelor ventilatoarelor;
- curățarea cu presiune a condensatoarelor din interior spre exterior;
- verificare racorduri electrice;
- verificare racorduri agent frigorific;
- verificare racorduri condens motor;
- verificare racorduri tubulatură motor, etanșeitate;
- verificare filtru stabilizator de gaz și racorduri flexibile;
- Inlocuire antigel;
- Inlocuire filtru de drenare;
- Inlocuire bujii;
- Inlocuire ulei motor (~ 60 litri / echipament);
- Inlocuire filtru ulei;
- Inlocuire filtru de aer;
- Inlocuire curea antrenare motor/compressoare;
- Ajustare valva și tacheți;
- Verificare și înlocuire material absorbant ulei;
- Verificare și înlocuire tub absorbant ulei;
- Înlocuire cartuș filtrant pentru agent frigorific (10 buc);
- Consumabile.

Direcția T.I.A.P.

Lavinia BUTUM

Administrator

Florin DICHIU

Director Patrimoniu

Constantin MICU